



35 3900
(F)–V01,V04
35 3271
(NL))–V01,V04
35 3811
(GR))–V02,V03
35 3818
(N)–V02,V03
35 3895
(E)–V02,V03
35 3896
(P)–V02,V03
35 3898
(I)–V02,V03
35 3819
(SF)–V02,V03
35 3820
(DK)–V02,V03
35 4481
(GB)–V01,V04
35 5219
(F)–V02,V03

Gebrauchsanweisung

| | |
|---|---|
| 52 2549 (D) V01,V04 | 52 2942 (GR) V02,V03 |
| 52 2568 (NL) V01,V04 | 52 2943 (ES) V02,V03 |
| 52 2569 (F) V01,V04 | 52 2944 (P) V02,V03 |
| 52 2945 (I) V02,V03 | 52 2949 (S) V02,V03 |
| 52 2950 (N) V02,V03 | 52 2951 (SF) V02,V03 |
| 52 2952 (DK) V02,V03 | 52 3314 (GB) V01,V04 |
| 52 3501 (F) V02,V03 | 52 3136 (D) V02,V03 |


Aufstellanweisung
51 8040
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 8044
(D,I,F,S,DK)
51 8079
(S,N,SF,DK)

1) Blende kompl.

| | |
|---|---|
| 35 3272 (D) V01 | 35 3814 (S) V03 |
| 35 3830 (D) V02 | 35 3831 (F) V04 |

e221548-5/1

Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101





Zubehör:

Unterbauzubehör
WZ 20190
Verbindungssatz für
Wasch–Trockensäulen
WZ 20170
Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160
Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 98 5900

1) 26 5390
V01, V04
26 5764
V02, V03

e221548-5/2


Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




e221548-5/3


Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101

Schmiermittel
Molykote PG 30 L
15 5280






Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




1) 15 4147
2) 16 5277

Dichtband
04 3540



Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101