



Gebrauchsanweisung


| | |
|---|---|
| 52 5832 (D) V01,V04 | 52 5828 (S) V02,V03 |
| 52 5833 (NL) V01,V04 | 52 5829 (N) V02,V03 |
| 52 5834 (F) V01 | 52 5830 (SF) V02,V03 |
| 52 5835 (GB) V01,V04 | 52 5831 (DK) V02,V03 |
| 52 5836 (GR) V02,V03 | 52 5839 (I) V02,V03 |
| 52 5837 (E) V02,V03 | 52 5840 (D) V02,V03 |
| 52 5838 (P) V02,V03 | 52 5841 (F) V02,V03 |
| 52 5827 (F) V04 | |

Aufstellanweisung
51 8040
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 8044
(D,I,F,S,DK)
51 8079
(S,N,SF,DK)

1) 35 8317 (D) V01 — 35 8319 (S) V03
Blende kompl.
35 8320 (D) V02 — 35 8318 (F) V04

e221568-5/1

Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101





Zubehör:

Unterbauzubehör
WZ 20190
Verbindungssatz für
Wasch–Trockensäulen
WZ 20170
Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160
Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 98 5900

1) 26 5390
V01, V04
26 5764
V02, V03

e221568-5/2


Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




e221568-5/3


Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101

Schmiermittel
Molykote PG 30 L
15 5280






Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




1) 15 4147
2) 16 5277

Dichtband
04 3540



Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101