


Gebrauchsanweisung


52 5832 (D) V01,V04	52 5828 (S) V02,V03
52 5833 (NL) V01,V04	52 5829 (N) V02,V03
52 5834 (F) V01	52 5830 (SF) V02,V03
52 5835 (GB) V01,V04	52 5831 (DK) V02,V03
52 5836 (GR) V02,V03	52 5839 (I) V02,V03
52 5837 (E) V02,V03	52 5840 (D) V02,V03
52 5838 (P) V02,V03	52 5841 (F) V02,V03
52 5827 (F) V04	

Aufstellanweisung
51 8040
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 8044
(D,I,F,S,DK)
51 8079
(S,N,SF,DK)

1) 35 8317 (D) V01 — 35 8319 (S) V03
Blende kompl.
35 8320 (D) V02 — 35 8318 (F) V04

e221568-5/1

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




Zubehör:

Unterbauzubehör
WZ 20190
Verbindungssatz für
Wasch–Trockensäulen
WZ 20170
Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160
Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 98 5900

1) 26 5390
V01, V04
26 5764
V02, V03

e221568-5/2


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




e221568-5/3

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

Schmiermittel
Molykote PG 30 L
15 5280



Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 15 4147
2) 16 5277

Dichtband
04 3540

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101